



OBČINA CERKVENJAK

Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK

Tel. (02) 729 57 00; fax (02) 729 57 04; e-amil: obcina@cerkvenjak

VODOVODNI SISTEM COGETINCI – IVANJSKI VRH

LETNO POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2012



Pripravil:

Direktor občinske uprave
občine Cerkevjak
mag. Vito KRANER, mag. jav. upr.



Župan občine Cerkevjak

Marjan ŽMAVC

Cerkvenjak, junij 2013

1. Uvod

Občina Cerkevjak v okviru režijskega obrata upravlja z vodovodnim sistemom Cogetinci – Ivanjski Vrh.

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v okviru notranjega nadzora (opravlja po pogodbi ZZV Murska Sobota), monitoringa (državni nadzor) in lastnega nadzora, nadzirali in ocenjevali na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) in sistemom HACCP.

2. Povzetek poročila

- Javni sistemi za oskrbo s pitno vodo Cogetinci – Ivanjski Vrh

Vodovod	Upravljevec	Število priključkov	Poraba vode (m ³)	Dezinfekcijsko sredstvo
Cogetinci – Ivanjski Vrh	Občina Cerkevjak - režijski obrat	85	9.300	KLOR - PROSTI REZIDUALNI

- Analize - notranji nadzor (Število mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj in št. neskladnih vzorcev je prikazano v spodnjih tabelah.)

Vodovodna mesta	MB št. vz.	MB št. neskladni	Ime neskladnega parametra	KE št. vz.	KE št. neskladni	Ime neskladnega parametra
Cogetinci – Ivanjski Vrh	7	0	-	2	0	-

- Državni monitoring

Vodovodna mesta	MB št. vz.	MB št. neskladni	Ime neskladnega parametra	KE št. vz.	KE št. neskladni	Ime neskladnega parametra
Cogetinci – Ivanjski Vrh	2	1	KB - koliformne bakterije	0	0	-

Legenda:

MB – mikrobiološki preskusi
KE - kemijski preskusi

3. Zaključek:

Rezultati preskusov iz notranjega nadzora in monitoringa kažejo, da je bila pitna voda na vodovodnem sistemu Cogetinci-Ivanjski Vrh v letu 2012 varna, primerna za pitje in pripravo hrane.

OSNOVNI PODATKI										INTERNI NADZOR						
ZZV	Upravljalavec	Ime sistema	Ime osk. območja	Št. prebivalcev	Distribucija m ³ /leto	Dezinfekcija	Dezinfekcijsko sredstvo	Druga priprava vode	Tip vode	mikrobiološka preskušanja			kemijska preskušanja			
										Št. vzorcev	Št. neskladnih vzorcev	Št. vzorcev E.coli	Št. vzorcev	Št. neskladnih vzorcev	Neskladni po prilogi B	
Murska Sobota in MB	Občina Cerkevnik - režijski obrat	VODOVODNI SISTEM COGETINCI - IVAJNSKI VRH	COGETINCI - IVAJNSKI VRH	cca. 200	9.300	DA	KLOR - PROSTI REZIDUALNI	/	1 - površinska	0	0	0	0	0	0	0

*Legenda:

EC - E. coli, CP - clostridium perfringens, KB - koliformne bakterije, SK22 - št. kolonij pri 22°C, SK37 - št. kolonij pri 37°C, EN - enterokoki, PA - Pseudomonas aeruginosa

Tabelarni prikaz nabora podatkov za kodiranje neskladnosti posameznih vzorcev iz monitoringa

Ime oskrbovalnega območja	Ime preseženega parametra*	Število vseh odvzetih vzorcev (redni in občasni preskusi skupaj)	Število neskladnih vzorcev zaradi preseženega parametra	Vzrok**	Ukrep***	Časovni okvir****	Opombe
COGETINCI - IVAJNSKI VRH	KB - koliformne bakterije	9	1	C1	P1	S	/

